

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 5 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)				学校区名	伊奈中学校
通し番号	①	路線名	—	対策箇所 (住所等)	陽光台 地内
要望箇所	陽光台小学校児童クラブ南西のT字路				
希望する対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・見通しが悪く、抜け道にもなっている場所を児童が通学している。</li> <li>・注意喚起や一時停止の新設が望まれる。</li> </ul>				
対策箇所図					
【現状写真】					

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 5 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)				学校区名	伊奈中学校
通し番号	② (再提出)	路線名	—	対策箇所 (住所等)	小張 地内
要望箇所	陽光台3丁目パナホーム住宅の入口少し先の信号のない横断歩道辺り。				
希望する対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今年度、接触事故が2件発生。</li> <li>・早急な横断歩道の引き直し。</li> </ul>				
対策箇所図					
【現状写真】					

〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 5 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

<b>事業主体名</b> (担当課等)				<b>学校区名</b>	伊奈中学校
<b>通し番号</b>	④ (再提出)	<b>路線名</b>	—	<b>対策箇所</b> (住所等)	小張 地内
<b>要望箇所</b>	小張の愛宕神社付近の通行量の多い県道127号				
<b>希望する対策</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本校生徒も、小張小学校の児童も通学時に横断する。</li> <li>・横断歩道が必要なのではないか。</li> </ul>				
<b>対策箇所図</b>					
<b>【現状写真】</b>					

令和 5 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)			学校区名	伊奈中学校
通し番号	⑤ (再提出)	路線名	—	対策箇所 (住所等) 小張 地内
要望箇所	旧小張T字路、小張小学校や、陽光台地区方面より伊奈総合運動公園の方へ道路を横切つてぬけていく交差点(立哨場所)			
希望する対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・坂道かつカーブしており、“横断者注意”の看板があるものの、通行車両のスピードが出ており直前まで横断者に気がつきにくい。</li> <li>・横断する際に生徒が左右をしっかりと確認しても、付近の木々が電線近くまで生い茂っているため、車の存在に気づきにくい (7月時点)。</li> <li>・立哨者は立哨時に、カーブミラーで車両の往来を確認しながらの誘導になり、道幅も狭いので、車道に接近しすぎる位置に立つと危険なくらいです。</li> <li>・竹を切ったら見通しよくなるかもしれない。</li> <li>・横断歩道を作成したり、通学路とわかる札を適切な位置に立てドライバーさん注意喚起。</li> </ul>			

対策箇所図



【現状写真】



〇つくばみらい市交通安全プログラム

令和 5 年度 通 学 路 危 険 箇 所 シ ー ト

事業主体名 (担当課等)				学校区名	伊奈中学校
通し番号	⑧	路線名	—	対策箇所 (住所等)	小張 地内
要望箇所	紫峰ヶ丘5丁目、ちようちよう公園東側十字路				
希望する対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・止まってくれない車が多く、横断が困難。</li> <li>・現状を確認してほしい。</li> </ul>				

対策箇所図



【現状写真】

